

 SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	CHECK LIST Verifica funzionalità	Rev 00 05/10/2017
	Misuratori di velocità in modalità istantanea	Emesso Sodi R.

Modello apparecchio	☐ Autostop HD – Omol. (DM Prot. 4164 del 03/08/2017) ☐ Autovelox 104/C2 – Omol. (DM Prot. 1123 del 18/05/2005) ☐ Autovelox 104/E – Omol. (DM Prot. 903 del 27/06/2006) ☒ Autovelox 105/SE – Omol. (DM Prot. 1122 del 16/05/2005) ☐ Autovelox 106 – Omol. (DM Prot. 0003758 del 06/08/2014)
----------------------------	--

Data:	20/12/23
Luogo (comune, provincia, strada, km)	BOLOGNA STALINGRADO OUT
Eseguita da:	MICHAEL RONDA
Tipo verifica:	☐ Iniziale ☒ Periodica
Matricola (rilevatore / CPU)	946751/946840
Certificato di taratura	AUTOVELOX 10550-946751 N. 48-12-23 Del: 18/12/23
Installazione eseguita secondo le prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione:	☒ SI ☐ NO
Verificato sigilli integri e correttamente collocati:	☒ SI ☐ NO
Diagnosi prescritte dal manuale d'uso e manutenzione prima dell'inizio delle attività di verifica:	☒ Effettuate ☐ Non effettuate
Impostato limite di velocità per il rilevamento dei veicoli al minimo possibile:	Limite non impostabile
Orario di inizio e fine verifica:	dalle ore: 9:03:51 alle ore: 9:19:22
Totale veicoli rilevati:	n. veicoli: 21

Esito della verifica:	☒ Positivo ☐ Negativo
Data: 20/12/23	Firma: Michael Ronda

 SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	CHECK LIST Verifica funzionalità	Rev 00 05/10/2017 Emesso Sodi R.
	Misuratori di velocità in modalità istantanea	

N. Transito	Veicolo		Immagine acquisita		Immagine corretta		Classificazione veicoli	
	Transitato	Misurato	No (*)	Si	Si	No	Corretta	Non corretta
43	1	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
34	2	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
41	3	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
41	4	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
34	5	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
34	6	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
38	7	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
41	8	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
41	9	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐
40	10	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
43	11	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
41	12	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
34	13	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
31	14	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
44	15	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
30	16	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
41	17	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
41	18	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
42	19	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
41	20	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
34	21	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
	22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	31	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Totali	21	21		21	20	1	21	
%		100%			95%		100%	
OK		☐ ≥ 95%			☐ ≥ 95%		☐ ≥ 90%	

Nota: La funzionalità OCR, anche se presente, non è oggetto di verifica in quanto sui nostri rilevatori essa non è necessaria ai fini della rilevazione e della misura ma solo di ausilio alla fase di verbalizzazione. (*) Sotto il limite oppure il veicolo risulta coperto da altri veicoli o la targa non è presente o non leggibile.