

 SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	CHECK LIST Verifica funzionalità	Rev 00 05/10/2017
	Misuratori di velocità in modalità istantanea	Emesso Sodi R.

Modello apparecchio	<input type="checkbox"/> Autostop HD – Omol. (DM Prot. 4164 del 03/08/2017) <input type="checkbox"/> Autovelox 104/C2 – Omol. (DM Prot. 1123 del 18/05/2005) <input type="checkbox"/> Autovelox 104/E – Omol. (DM Prot. 903 del 27/06/2006) <input checked="" type="checkbox"/> Autovelox 105/SE– Omol. (DM Prot. 1122 del 16/05/2005) <input type="checkbox"/> Autovelox 106– Omol. (DM Prot. 0003758 del 06/08/2014)
----------------------------	--

Data:	10/12/20
Luogo (comune, provincia, strada, km)	BOLOGNA V. STALINGRADO FRONTO (OUT)
Eseguita da:	MICHAEL RENDA
Tipo verifica:	<input type="checkbox"/> Iniziale <input checked="" type="checkbox"/> Periodica
Matricola (rilevatore / CPU)	946751 / 946840
Certificato di taratura	N. AUTOSUR 105E_03-12-20 Del: 03-12-20 946751
Installazione eseguita secondo le prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verificato sigilli integri e correttamente collocati:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Diagnosi prescritte dal manuale d'uso e manutenzione prima dell'inizio delle attività di verifica:	<input checked="" type="checkbox"/> Effettuate <input type="checkbox"/> Non effettuate
Impostato limite di velocità per il rilevamento dei veicoli al minimo possibile:	Limite non impostabile
Orario di inizio e fine verifica:	dalle ore: 13:24:28 alle ore: 13:39:41
Totale veicoli rilevati:	n. veicoli: 20

Esito della verifica:	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Data: 10/12/20	Firma: Michael Renda

