SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI	CHECK LIST	Rev 00 05/10/2017
	Verifica funzionalità	Emesso **Sodi R.**
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	**Misuratori di velocità in modalità istantanea**	

Modello apparecchio	☐ Autostop HD – Omol. (DM Prot. 4164 del 03/08/2017) ☐ Autovelox 104/C2 – Omol. (DM Prot. 1123 del 18/05/2005) ☐ Autovelox 104/E – Omol. (DM Prot. 903 del 27/06/2006) ☒ Autovelox 105/SE– Omol. (DM Prot. 1122 del 16/05/2005) ☐ Autovelox 106– Omol. (DM Prot. 0003758 del 06/08/2014)

Data:	25/02/2020
Luogo *(comune, provincia, strada, km)*	BOLOGNA (BO) POST 01 VIALE PANZACCHI DIR. MARGHERITA
Eseguita da:	LUCA SERRECASE
Tipo verifica:	☐ Iniziale ☒ Periodica
Matricola *(rilevatore / CPU)*	952386 / 948570
Certificato di taratura	N. D091-2020 Del: 2020-02-11
Installazione eseguita secondo le prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione:	☒ SI ☐ NO
Verificato sigilli integri e correttamente collocati:	☒ SI ☐ NO
Diagnosi prescritte dal manuale d'uso e manutenzione prima dell'inizio delle attività di verifica:	☒ Effettuate ☐ Non effettuate
Impostato limite di velocità per il rilevamento dei veicoli al minimo possibile:	*Limite non impostabile*
Orario di inizio e fine verifica:	dalle ore: 1019 alle ore: 1033
Totale veicoli rilevati:	n. veicoli: 20

Esito della verifica:	☒ Positivo ☐ Negativo
Data: 25/02/2020	Firma:

SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI	CHECK LIST	Rev 00 05/10/2017
	Verifica funzionalità	Emesso **Sodi R.**
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	**Misuratori di velocità in modalità istantanea**	

	N. Transito	Veicolo		Immagine acquisita		Immagine corretta		Classificazione veicoli		
		Transitato	Misurato	No(*)	Si	Si	No	Corretta	Non corretta	
A32	1	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	41869
A37	2	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A31	3	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A35	4	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A38	5	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A38	6	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A36	7	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A41	8	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A33	9	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A33	10	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A35	11	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A40	12	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A32	13	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A44	14	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A37	15	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A39	16	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A29	17	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A28	18	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
M29	19	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	
A27	20	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	41888
	21	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	31	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Totali	20	20	Ø	20	20	Ø	20	Ø	
	%		100			100		100		
	OK		☐ ≥ 95%			☐ ≥ 95%		☐ ≥ 90%		

Nota: La funzionalità OCR, anche se presente, non è oggetto di verifica in quanto sui nostri rilevatori essa non è necessaria ai fini della rilevazione e della misura ma solo di ausilio alla fase di verbalizzazione.
(*)Sotto il limite impostato